CASTRILLÓN

Parroquia suprimida en 1890 y desde entonces dependiente de la iglesia de Santiago de Gomeán. Se accede a la misma por la N-VI en la salida anterior al núcleo de Gomeán. Se encuentra a unos 18 km de Lugo, en una zona de robledales.

La iglesia se alza sobre un castro, lo que explica el nombre de Castrillón. Esta zona, poblada en época prerrománica, es probable que contase con un antiguo lugar de culto altomedieval. El actual templo se halla en la zona norte del castro y todavía protegido por un pequeño muro de piedra de forma circular. Valiña Sampedro considera que se trata de una obra conservada íntegramente de época románica.

Debido a su cercanía a Santa María de Franqueán, Delgado Gómez sostiene que es muy posible que ambas iglesias formasen parte de un conjunto hoy perdido. Argumenta que podría formar parte de un monasterio dúplice y familiar, en el que la capilla del Salvador sería la perteneciente a las monjas, mientras que Santa María sería la de los monjes; sin embargo, no se han descubierto ulteriores indicios que apoyen esta hipótesis.

Capilla de San Salvador

El templo presenta una planta de una sola nave longitudinal con un ábside semicircular y cubierta de pizarra a dos aguas. Los paramentos son de aparejo irregular y solo en los ángulos vemos sillares de más entidad y regulares. No obstante, las hiladas son regulares y bien dispuestas, formando un conjunto de gran robustez. La cornisa vuelve a ser sobresaliente, como es habitual en la zona, sostenida por modillones toscos y robustos.

En lo referido a la articulación interna del edificio, nos encontramos con una cubierta moderna de madera en ambos tramos. Hay muestras evidentes de haber sufrido numerosas restauraciones, que al exterior no son tan visibles. En concreto en la nave se perciben con claridad los arreglos realizados en cemento, así como importantes grietas en el muro meridional y sobre todo en el ábside. Conviene reseñar la presencia del habitual arco triunfal doblado, de sección rectangular y en arista viva. Los arcos descansan sobre una línea de imposta biselada que en la dobladura cae a paño sobre el muro desnudo, mientras en el interior se traduce en unas sencillas pilastras. Un vano se abre en forma de aspillera sobre el arco triunfal, casi invisible al exterior.

Dentro de la cabecera el estado lamentable de los muros, reparados en cemento, así como la presencia de una cubierta moderna, nos impiden tener una idea más exacta de la articulación original. Dos clásicas aspilleras románicas, la del lado sur cegada con cemento y la central minúscula, adornan el muro. Sin embargo, bajo el altar se esconde un elemento de interés, que sirve como soporte de la mesa. Se trata de una antigua pila bautismal románica, con una sencilla decoración

Vista general



Planta

Alzado sur



Sección longitudinal



Alzado este



Santa María la Real fundación

Lienzo meridional

en arquitos hoy muy erosionada, que se encuentra adosada a la pieza de granito que ejerce de altar por el omnipresente cemento.

El exterior del ábside, a pesar de la saetera cegada en el muro sur, presenta un aspecto más digno que su interior. En cuanto al alzado de la nave, vemos en los paramentos dos vanos: uno en el lado norte, con gran derrame interno, y en el lado sur, una puerta adintelada de época tardía, sobre la que se abre una saetera fuera de eje.

La fachada se articula en sillería de granito regular con una portada de arco de medio punto, apoyado sobre impostas y carente de decoración alguna. En el mismo eje longitudinal se coloca una saetera sobre la portada, cubierta con bovedilla de medio punto y pronunciado derrame interno. Por último se cierra con una espadaña de un vano. Al lado de la portada hay una rústica pila de agua bendita que bien podría ser medieval, pero no presenta decoración alguna que nos ayude a fecharla.

En cuanto a la datación del conjunto, la total ausencia de elementos decorativos y la austeridad de su fábrica no nos proveen de muchas pistas; sin embargo Delgado Gómez apunta a la segunda mitad del siglo XII.

Texto y fotos: PDCC - Planos: MGR

Ventana del testero



Bibliografía

Delgado Gómez, J., 1996-2006, V, pp. 327-329; López Pacho, R., 1983, pp. 336-337; Rielo Carballo, N., 1974-1991, V, p. 238; Valiña Sampedro, E. *et alii*, 1975-1983, II, pp. 92-94.

Santa María
la Real fundación

Santa María
la Real fundación

Santa María
la Real fundación